

## Kempf Tank-Service AG

# Revision von erdverlegten Tankanlagen



Das saubere Öl ist abgepumpt, man sieht den Schlammrückstand



Innenansicht von einer erdverlegten Tankanlage



Domschacht mit sämtlichen Tankarmaturen.

**Warum eine Tank Innenreinigung auch heute noch empfehlenswert ist.**

**Sicher wissen Sie, dass seit dem 01. 01. 1999 die Vorschriften geändert haben und demzufolge eine Tank Innenreinigung nicht mehr vorgeschrieben ist.**

**Warum Gewässerschutzämter, Brenner-Service-Firmen, Öl-Lieferanten, Tankreinigungsfirmen weiterhin eine Innenreinigung empfehlen!**

Tankanlagen werden tagtäglich betrieben und jedes Jahr wird wieder frisches Öl aufgefüllt. Der Schlamm bleibt im Tank, dieser wird durch den Heizbetrieb nicht verbrannt.

Das Heizöl ist ein Naturprodukt und beinhaltet nicht brennbare Flüssigkeiten, wie z.B. Wasser und Sedimente, Schwefel, Nickel, Vanadium. Dazu kommen Verunreinigung durch Grosstanklager, Bahntransport usw.. Sind die Temperaturschwankungen gross, bildet sich Kondenswasser, was bei Stahltanks meistens zu Korrosionen führt. Heizkessel und Brenner werden unaufgefordert und im eigenen Interesse gewartet, gereinigt und kontrolliert. Um einen störungsfreien Heizungsbetrieb zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, auch in Zukunft Ihre Tankanlage nach 10 Jahren einer Innenreinigung zu unterziehen. Der Tank wird geleert, das gute Öl zwischengelagert. Der Tank wird gründlich gereinigt, der Schlamm entfernt und fachgerecht entsorgt.

Da heute die Eigenverantwortung ein gross geschriebenes Wort ist, wird im Zusammenhang mit einer Tankrevision die Anlage auf Funktionstüchtigkeit und Vorschriften überprüft. Mängel in bezug auf Gewässerschutz und Vorschriften werden erkannt. Der Tankanlage-Besitzer kann somit etwas Eigenverantwortung abgeben.

**Bei einem Schadenfall ist das Revisionsdokument von wichtiger Bedeutung.**

**Rufen Sie an. Für eine individuelle Beratung vor Ort sind wir gerne zur Stelle. Auch in Notfällen können Sie auf unsere kompetente Hilfeleistung zählen.**



Hauptsitz:  
Kempf Tank-Service AG  
Strandweg 2  
**CH-8807 Freienbach**

Telefon 055 415 62 62  
Telefax 055 415 62 61  
kontakt@tank-service.ch

Zweigstelle:  
Kempf Tank-Service AG  
Oberschneit 5  
**CH-8523 Haggenbuch ZH**

Telefon 052 364 15 33  
Telefax 052 364 16 90  
kontakt@tank-service.ch